



## RAPPORT DE PREMIÈRE INFORMATION

Le rapport de première information décrit sous une forme brève et provisoire ce qui s'est passé. Il ne saurait donc être complet ou analyser les circonstances de l'accident. Le Service suisse d'enquête de sécurité annonce l'ouverture d'une enquête.

**Lieu, date et heure:** Le Trétien / VS, 30 août 2016, 07 h 10 LT

### Aéronef:

**Immatriculation:** HB-XEO  
**Type:** SA 315B  
**Exploitant:** Air Glaciers SA, Case postale 27, CH-1951 Sion  
**Propriétaire:** Air Glaciers SA, Case postale 27, CH-1951 Sion

**Pilote:** Citoyen suisse, année de naissance 1967

**Passagers:** 1

### Vol:

**Règles de vol:** VFR  
**Catégorie de vol:** Commercial  
**Lieu de départ:** Collombey (LSHC)  
**Destination:** Le Trétien

### Domages:

**Equipage:** Aucun  
**Passagers:** Aucun  
**Tierces personnes:** ---  
**Aéronef:** Détruit  
**Dégâts au sol:** Aucun

**Brève description:** Lors de la dépose d'ouvriers dans le terrain, les pales principales heurtent le pierrier et l'hélicoptère se renverse sur le flanc.