



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des Unfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: Petersgrat, Gde. Blatten/VS, 13. Mai 2017, 10:15 Uhr

Luftfahrzeug:

Immatrikulation: HB-ZTM

Muster: Eurocopter AS 350 B2 „Ecureuil“

Halter: Mountain Flyers 80 Ltd., Flugplatz / Hangar 7
CH-3123 Belp

Eigentümer: Kunert Aircraft Asset GbR, An den vier Wegen 4 N/A
D-64625 Bensheim

Pilot: Schweizer Bürger, Jahrgang 1973

Passagiere: 5

Flug:

Flugregeln: VFR

Flugkategorie: Privat

Startort: LSZB

Ziel: Gebirgslandeplatz Petersgrat

Schäden:

Besatzung: tödlich verletzt

Passagiere: leicht oder nicht verletzt

Drittpersonen: keine

Luftfahrzeug: zerstört

Dritte: geringer Flurschaden

Kurzbeschreibung: Bei der Landung kippte der Helikopter auf die linke Seite.